



Grazie per aver scelto Racks Point. Per montare la scaffalatura bastano questi quattro passaggi.


- 1** Sollevare una spalla e inserire due correnti nei fori a farfalla della parte bassa, entrambi alla stessa altezza.




- 2** Sollevare l'altra spalla e inserire i correnti come al passaggio 1.



- 3** Inserire i correnti rimanenti nello stesso modo.




- 4** Appoggiare i ripiani in acciaio sui correnti, uno dopo l'altro, fino a completare tutti i livelli.



La spalla

La spalla viene fornita smontata e va avvitata: unire i due montanti con i traversini orizzontali e le due diagonali secondo lo schema. Misure in millimetri.



Domande durante il montaggio?

Siamo a vostra disposizione.

+34 960 320 268

info@rackspoint.com

rackspoint.com

